


Полы	Чистовые - паркет, крепление через КЛЕЙ
Стены	ГКЛ, без крепления к стенам!
Перекрытие	Чистовые - паркет, без крепления (ограждения крепить глухарями)
Стадия отдел/ работ	Чистовая (бресент, плёнка)



Поворотная площадка
Три ступени
Проф. труба 100x50
Проф. труба 40x20

Стойки
Проф. труба 50
НА КЛЕЙ

Марш 4 ступени
Проф. труба 100x50
Проф. труба 40x20

ОГРАЖДЕНИЯ И СТУПЕНИ ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО!

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Заказчик обязан сделать:	Предоставить 5 кВт 220 В для сварки
Компания обязана сделать:	1) Производство, покраска Hammerite (чёрная полуматовая), доставка и монтаж открытого каркаса из проф. трубы 100x50 2) Демонтаж старой лестницы, монтаж старых ступеней на новый каркас 3) Подъём вручную на третий этаж
Комментарии:	Сварка возможна с защитой , нужен удлинитель

"Полуэтаж"

Дверка

Дверь

ОГРАЖДЕНИЯ И СТУПЕНИ ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО!

К стене не крепить!

НА КЛЕЙ, аккуратно, полы чистовые

Взам. инв. №




Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист

2



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

