


Полы	друс+ОСП, крепиться можно, глухарь
Стены	друс+доска, крепиться можно, глухарь
Перекрытие	друс, крепиться можно, глухарь
Стадия отдел/ работ	полу чистовая (бресент, плёнка)



Опорная стойка
Проф. труба 50x50

Марш 14 ступеней
Швеллер 10П
Уголок 45 и 32

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.




Заказчик обязан сделать:	1) Предоставить 5 кВт 220 В для сварки
Компания обязана сделать:	1) Производство, грунтовка, доставка и монтаж закрытого каркаса
Комментарии:	Сварка возможна <u>с защитой</u> , нужен удлинитель

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Лист

1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	------	------	--------	-------	------